

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [若林小学校通学区域]

<点検実施、対策検討メンバー>

- ・学校
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・東京都第二建設事務所
- ・世田谷警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 制限速度 20km オーバー車が非常に多くて危険

<対策内容>

- ・立ち番による見守り【学校・PTA】

4. ミラーが壊れている

<対策内容>

- ・道路反射鏡の取替【世田谷区世田谷土木管理事務所】

2. スクールゾーンに進入する車がある


<対策内容>

- ・立ち番による見守り【学校・PTA】
- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・スクールゾーン予告標識の拡大化【世田谷警察署】

3. スピードを出したままの左折車が多く巻き込みの危険あり

<対策内容>

- ・立ち番による見守り【学校・PTA】
- ・交差点のカラー舗装【東京都第二建設事務所】



警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)