

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [東大原小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校
- ・世田谷区北沢土木管理事務所
- ・世田谷区道路管理課道路監察担当
- ・北沢警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 大型車やスピードを出す車で危険

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・ 速度規制標示の設置【北沢警察署】

5. 坂道であり車も自転車も止まらず危険

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・ 自転車止まれマークの設置【北沢警察署】

4. マナーの悪い自転車がが多く危険

< 対策内容 >

- ・ パトロールの強化【北沢警察署】
- ・ 道路工事中につき今後検討【東京都第二建設事務所】

3. 交通量が多く右左折車が見えづらい。

電柱が障害となりスムーズな通行ができない


< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】

2. 停車車両、看板があり、スピードを出す車があり危険

< 対策内容 >

- ・ 停車車両や看板等の撤去指示【世田谷区道路管理課道路監察担当】



警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)