


平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [太子堂小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・ 世田谷警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局



3. 抜けてくる車と歩道で危険

< 対策内容 >

- ・ 交差点手前のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】

2. 交差点手前「とまれ」マークの色が消えている

< 対策内容 >

- ・ 止まれの塗り直し【世田谷警察署】

5. 道幅が狭く、抜け道になっているため交通量が多い

< 対策内容 >

- ・ 太子堂中学校プール前の植え込み剪定【世田谷区教育委員会事務局】
- ・ 交差点のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・ 一時停止規制の設置【世田谷警察署】

6. 警察抽出箇所

< 対策内容 >

- ・ 外側線、止まれの塗り直し【世田谷警察署】

1. 道幅が狭く交通量が多いため歩行者が危険

< 対策内容 >

- ・ 文マーク設置【世田谷区教育委員会事務局】

4. 車の往来が多く常に危険

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・ 交差点マークの設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・ 交差点手前のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 警察抽出箇所 | ● | I | ○ | ■ | ■ | ■ | 凡 |
| 対策箇所 | ● | I | ○ | ■ | ■ | ■ | |
| 歩道橋 | | | | | | | |
| 信号機 | | | | | | | |
| 区立幼稚園 | | | | | | | |
| 区立小学校 | | | | | | | |
| 小学区界 | | | | | | | |
| 通学路 | | | | | | | |

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)