

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [桜小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・世田谷警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 交通が多く見通しが悪い。優先道路がはっきりしない

< 対策内容 >

- ・交差点のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】

2. 交通が多く見通しが悪い

< 対策内容 >

- ・交差点のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・交差点手前のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】



3. 歩行帯がなく、車との接触が危惧される

< 対策内容 >

- ・路側帯のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】

4. 土曜授業日は通学路指定外のため交通が多い

< 対策内容 >

- ・土曜日のスクールゾーン化検討【世田谷警察署】

6. 警察抽出箇所

< 対策内容 >

- ・止まれの塗り直し【世田谷警察署】
- ・標識の拡大化【世田谷警察署】

5. 交通が多い変則十字路で坂道になっており危険

< 対策内容 >

- ・信号機の設置検討【世田谷警察署】

警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)