


平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [桜丘小学校通学区域]

<点検実施、対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・世田谷警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局



1. 急カーブで道が狭いため車と人が接触しそう

<対策内容>

- ・減速標示の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

3. カーブミラー設置済みだが自転車が減速せず接触の危険

<対策内容>

- ・減速標示の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

4. 横断中の子どもがスピードを出す車に巻き込まれる危険

<対策内容>

- ・注意喚起標示板の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

5. 警察抽出箇所

<対策内容>

- ・減速標示の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

6. 警察抽出箇所

<対策内容>

- ・A型バリケード設置要望【学校・PTA】
- ・横断歩道の設置【世田谷警察署】
- ・標識の補修【世田谷警察署】

2. カーブミラー設置済みだが自転車が減速せず接触の危険

<対策内容>

- ・ラバーボールの設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・自発光紙の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

警察抽出箇所	●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	●	I	○	■	■	■	
歩道橋							
信号機							
区立幼稚園							
区立小学校							
小学区界							
通学路							

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)