

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [ 代沢小学校通学区域 ]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区北沢土木管理事務所
- ・北沢警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 抜け道となっており自動車がスピードを出しやすく、歩道がない

< 対策内容 >

- ・自転車止まれマークの設置【北沢警察署】

4. 自動車・自転車がも多く、坂道で飛び出しが見られる

< 対策内容 >

- ・自転車止まれマークの設置【北沢警察署】

2. 駐車車両が多く危険

< 対策内容 >

- ・ラバーボールの設置【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・パトロール強化【北沢警察署】

3. 坂道で飛び出す児童が見られる

< 対策内容 >

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】



|        |      |     |     |       |       |      |     |    |
|--------|------|-----|-----|-------|-------|------|-----|----|
| 警察抽出箇所 | 対策箇所 | 歩道橋 | 信号機 | 区立幼稚園 | 区立小学校 | 小学区界 | 通学路 | 凡例 |
|        | ●    | I   | —   | ●     | ■     | ■    | ■   |    |

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)