

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [守山小学校通学区域]


< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校
- ・ 世田谷区北沢土木管理事務所
- ・ 北沢警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

1. 交通量が多く見通しが悪い。減速しない車も多い

< 対策内容 >

- ・ 自発光鉾の設置【世田谷区工事第一課工務担当】



2. 横断歩道で停止・減速しない車が多い

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・ 止まれる塗り直し【北沢警察署】

3. 歩行者を巻き込む危険あり。ミラーが見えづらい

< 対策内容 >

- ・ 路側帯のカラー舗装の塗り替え【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・ 止まれる塗り直し【北沢警察署】

| | | | | | | | | | |
|--------|------|---|-----|-----|-------|-------|------|-----|---|
| 警察抽出箇所 | 対策箇所 | I | 歩道橋 | 信号機 | 区立幼稚園 | 区立小学校 | 小学区界 | 通学路 | 凡 |
| | ● | | — | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | |

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)