

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [ 世田谷小学校通学区域 ]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校
- ・ 世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・ 世田谷区工事第一課工事担当
- ・ 東京都第二建設事務所
- ・ 北沢警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

1. 抜け道になっており、交通量も多くスピードを出している

< 対策内容 >


- ・ 速度制限塗り直し【北沢警察署】

2. 車のスピードが出ている。踏み切りに待機スペースがない。

自転車も多くマナーも悪い

< 対策内容 >

- ・ 速度取締りの検討【北沢警察署】
- ・ 交差点のカラー舗装【東京都第二建設事務所】



3. 道路が暗い

< 対策内容 >

- ・ 街灯のLED化【世田谷区工事第一課街路灯担当】  
(街路灯の本数を増灯し対応)

警察抽出箇所	対策箇所	I	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡
--------	------	---	-----	-----	-------	-------	------	-----	---

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)