


平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [旭小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・世田谷警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局 外



2. 十字路になっているところ

< 対策内容 >

- ・注意喚起標示幕の取替【世田谷区世田谷土木管理事務所】

1. 車が通るところに入る

< 対策内容 >

- ・注意喚起標示板の取替【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・横断歩道の塗り直し【世田谷警察署】

3. 警察抽出箇所

< 対策内容 >

- ・文マーク設置【世田谷区教育委員会事務局】
- ・注意喚起標示幕の取替【世田谷区世田谷土木管理事務所】

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----|-----|-------|-------|------|-----|----|
| 警察抽出箇所 | 対策箇所 | 歩道橋 | 信号機 | 区立幼稚園 | 区立小学校 | 小学区界 | 通学路 | 凡例 |
| | | | | | | | | |

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)