

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [中里小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・世田谷警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 交通が多いが、歩道と車道の区別がない

< 対策内容 >

- ・ラバーボールの設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

2. 交通が多く、スピードの出た自転車が多い


< 対策内容 >

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

3. 左右の壁の長さが違うので、車が前に出てくるので危険

< 対策内容 >

- ・一時停止標識の拡大化【世田谷警察署】



	●	I	○	■	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	例	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)