

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [北沢小学校通学区域]

## <点検実施、対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区北沢土木管理事務所
- ・世田谷区工事第一課工務担当
- ・北沢警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

## 3. 電柱幕を取り替えてほしい


### <対策内容>

- ・注意喚起表示幕の取替【世田谷区北沢土木管理事務所】

## 6. 警察抽出箇所

### <対策内容>

- ・止まれの塗り直し【北沢警察署】



## 1. 歩道を通行する自転車の速度が危険である

### <対策内容>

- ・自転車に対する注意喚起の看板設置【北沢警察署】

## 5. スクールゾーンの表示が薄いので車両への注意喚起が弱い

### <対策内容>

- ・スクールゾーン標示の塗り替え【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・街灯のLED化【世田谷区工事第一課街路灯担当】

## 4. 信号のない横断歩道

### <対策内容>

- ・路側帯のカラー舗装【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・路上駐車防止看板設置【北沢警察署】

## 2. 信号無視する車が多い

### <対策内容>

- ・パトロール強化【北沢警察署】
- ・道路工事中につき今後検討【東京都第二建設事務所】

警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)