


平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [上北沢小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校
- ・世田谷区烏山土木管理事務所
- ・成城警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局



2. 交通量が多く、危険。

< 対策内容 >

- ・外側線の設置【世田谷区烏山土木管理事務所】
- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区烏山土木管理事務所】
- ・止まれの塗り直し【成城警察署】

1. 朝、スクールゾーンに指定され、うまだしをし、PTA校外担当が立っているにもかかわらず、車が進入してくる。子どもに危険。PTA校外担当とドライバーとのトラブルあり。

< 対策内容 >

- ・取り締まり【成城警察署】
- ・占用許可後、注意喚起看板の移設検討【世田谷区教育委員会事務局】

●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)