

# 平成 26 年度合同点検 通学路対策箇所図 [ 駒繫小学校通学区域 ]


< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所

1. 交通量が多く、危険。

< 対策内容 >

- ・歩行者ストップマークの設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】



	●	I	—	●	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	例	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)