

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [経堂小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・東京都第二建設事務所
- ・成城警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 横断歩道を渡る児童のななめから自転車が通り抜ける構造になっている


< 対策内容 >

- ・注意喚起標示板の設置【東京都第二建設事務所】

2. 登下校時、狭い通りに自転車・自動車が通り危険

< 対策内容 >

- ・路側帯のカラー舗装【東京都第二建設事務所】
- ・交差点用イメージハンプの設置【東京都第二建設事務所】
- ・交差点のカラー舗装【東京都第二建設事務所】



警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)