

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [代田小学校通学区域]

<点検実施、対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区北沢土木管理事務所
- ・北沢警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 抜け道になっていてスピードを出す車が多い

<対策内容>

- ・注意喚起標示幕の取替【世田谷区北沢土木管理事務所】

2. スピードを出した車、大型車両、路上駐車などが多く危険

<対策内容>

- ・路側帯のカラー舗装【世田谷区北沢土木管理事務所】

5. 抜け道になっており、スピード出す車も多く危険

タイルも劣化している

<対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】

4. 抜け道になっており、スピード出す車も多く児童が渡りにくい

<対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・止まれの塗り直し【北沢警察署】

3. 路上駐車がが多く児童が歩きにくく通行する車とぶつかりそうになる

<対策内容>

- ・路側帯のカラー舗装【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・パトロール強化【北沢警察署】



警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)