

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [三軒茶屋小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・ 世田谷警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

3. 1階オフィスの車が半分歩道にはみ出して駐車していることが多い

< 対策内容 >

- ・ 歩道に半分以上はみ出して駐車している車を見かけたら警察に一報するようPTA内で対応を周知【学校・PTA】

2. 歩道が狭く信号に間に合うよう加速する車がある

< 対策内容 >

- ・ 路側帯のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・ 外側線の塗り替え【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・ のぼり旗を店の敷地内に移動するよう指導【世田谷警察署】

1. 交通量、人通り共多く、路上駐車があると死角になって危険


< 対策内容 >

- ・ 児童への注意喚起【学校・PTA】
- ・ 児童向けの「飛び出し注意」ポスター作成【学校・PTA】

4. 警察抽出箇所

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】



警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡
●	■	—	●	■	■	■	■	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)