

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [松丘小学校通学区域]

<点検実施、対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・世田谷区玉川土木管理事務所
- ・世田谷警察署
- ・玉川警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

2. 交通量多く斜め横断する人も多い

<対策内容>

- ・注意喚起標識板の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

5. 歩行者専用の信号がなく、わかりにくい

<対策内容>

- ・児童への安全指導【学校・PTA】
- ・ガソリンスタンドへ児童の登下校時の注意喚起【学校・PTA】

1. 交通量多く車のスピードも出ている

<対策内容>

- ・信号機設置後、児童へのわたり方指導【学校・PTA】

6. カーブで車が見つらい。車スピード出す。駐車場危険

<対策内容>

- ・児童への安全指導【学校・PTA】

3. 交通量多く歩道の確保なく危険

<対策内容>

- ・ラバーボールの設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

7. 自転車が車道を猛スピードで走り、人がつっきる

<対策内容>

- ・自転車止まれマーク塗り直し【玉川警察署】

4. コンビニに入る車、裏手のトラック出入りが危険


<対策内容>

- ・ラバーボールの設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

8. 警察抽出箇所

<対策内容>

- ・児童への注意喚起【学校・PTA】
- ・横断歩道、止まれの塗り直し【世田谷警察署】



警察抽出箇所	●	凡
対策箇所	●	
歩道橋	I	
信号機	○	
区立幼稚園	■	
区立小学校	■	
小学区界	■	
通学路	■	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)