平成２６年度合同点検　通学路対策箇所図［花見堂小学校通学区域］

＜点検実施、対策検討メンバー＞
・学校、ＰＴＡ
・世田谷区北沢土木管理事務所
・東京都第二建設事務所
・北沢警察署
・スクールサポーター
・世田谷区教育委員会事務局

２．土曜授業の日のスクールゾーン設定

＜対策内容＞

１．歩道橋と歩道の間隔が狭いため自転車等が通る時に接触する恐れがあり、危険である。

＜対策内容＞

・ラバーポールの追加設置【東京都第二建設事務所】

３．交通量が多い。

＜対策内容＞

・信号機の設置検討【北沢警察署】



※　対策内容の【　】は、対策の実施主体を示す

※　対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

（平成２９年１月３１日現在）