

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [城山小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・ 世田谷区北沢土木管理事務所
- ・ 東京都第二建設事務所
- ・ 世田谷警察署
- ・ 北沢警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

5. 横断歩道が変則的になっている。交通量が多く危険

< 対策内容 >

- ・ 横断歩道、止まれの塗り直し【北沢警察署】
- ・ 交差点のカラー舗装【東京都第二建設事務所】

2. 坂を下ってくる車のスピードが速い

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示板の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・ 停止線の移設【世田谷警察署】

4. 横断歩道、信号が片側しかないので右左折の車が自由に侵入

< 対策内容 >

- ・ 通学路の変更【学校】

3. 通学路として児童が横断するので不安


< 対策内容 >

- ・ 通学路の標示【世田谷区教育委員会事務局】
- ・ 文マークの設置【世田谷区教育委員会事務局】

1. 横断歩道はあるが信号機がない

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・ 路側帯のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・ 止まれの塗り直し【世田谷警察署】



警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡

警察抽出箇所については、通学路として使用しないため、対策は行わない。

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)