

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [深沢小学校通学区域]


< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所
- ・玉川警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 道幅が狭く、抜け道になっていて危ない

< 対策内容 >






- ・注意喚起標示幕の取替え【世田谷区玉川土木管理事務所】



2. 246 側と正門側の学校のまわりの道路

< 対策内容 >

- ・路側帯のカラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

	I					凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)