

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [二子玉川小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区玉川土木管理事務所
- ・ 玉川警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

1. 駐車車両が多く視界が狭くなり危険。車・自転車と児童の接触危険

< 対策内容 >

- ・ 登校時刻に自動車、トラックを駐車しないようビル所有者へ申し入れ【学校】
- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・ 自転車止まれマークの塗り直し【玉川警察署】

2. 車・自転車と児童の接触危険

< 対策内容 >

- ・ A型バリケードの置き場変更【学校】
- ・ 自転車止まれマークの塗り直し【玉川警察署】

3. 自動車の速度超過が目立ち危険

< 対策内容 >

- ・ 路側帯のカラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・ 速度規制「30」の塗り直し【玉川警察署】

5. 警察抽出箇所

< 対策内容 >

- ・ 児童への安全指導【学校】
- ・ 減速標示の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

6. 警察抽出箇所

< 対策内容 >

- ・ 横断歩道「 」マークの塗り直し【玉川警察署】
- ・ 速度標示「30」の塗り直し【玉川警察署】

4. 自動車の速度超過が目立ち危険

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示幕の取替【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・ 速度規制「30」の塗り直し【玉川警察署】

警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡例

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)