

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [八幡小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所
- ・玉川警察署

1. 交差点、スピードを出した車に巻き込まれやすく危険

< 対策内容 >

- ・PTAがパトロール【学校・PTA】

2. 車両通行が多く危険。4方向一時停止を検討してほしい

< 対策内容 >


- ・検討中【世田谷区玉川土木管理事務所】

6. 一時停止できていない車が多い

ミラーを設置してほしい

< 対策内容 >

- ・検討中【世田谷区玉川土木管理事務所】



3. 踏み切りがなかなか開かず開いたときに対向車に接触しそうになり危険.

< 対策内容 >

- ・交番の警官にお願いする【学校・PTA】

4. 踏み切り付近交通量が多く危険

歩道の幅を広くしてほしい

< 対策内容 >

- ・交差点内のカラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

5. 跨線橋が腐食していて危険

< 対策内容 >

- ・東急電鉄へ申し入れ【学校・PTA】

●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)