

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [奥沢小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区玉川土木管理事務所
- ・ 玉川警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

1. 大人でも渡るのに神経を使う場所。車も徐行・一時停止するとは限らない。ミラーが違う方向を向いている

< 対策内容 >

- ・ 止まれの塗り直し【玉川警察署】

2. 道幅狭く抜け道で踏切あり。停止線・歩道などの白線が消えかかっている

< 対策内容 >

- ・ 外側線の塗り直し【世田谷区玉川土木管理事務所】

3. 交通量が多い上に車がスピードを出している

< 対策内容 >

- ・ 路側帯のカラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

4. スピード出し過ぎ。路上駐車多く見通しが悪い


< 対策内容 >

- ・ 信号機の設置検討【玉川警察署】

5. 十字路にミラーが片側しかない。電柱が邪魔。
「止まれ」が消えている

< 対策内容 >

- ・ 止まれの塗り直し【玉川警察署】



凡	通学路	小学区界	区立小学校	区立幼稚園	信号機	歩道橋	警察抽出箇所

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)