

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [東玉川小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区玉川土木管理事務所
- ・ 玉川警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

3. 調布幼稚園園庭付近看板の破損

「あぶないとびだし」、「右からの車に注意」

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起看板の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

1. 第2公園前 道路幅の割に車のスピードが気になる

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起看板の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

2. 「通学路パトロール実施中」の破損

< 対策内容 >

- ・ 劣化表示幕の撤去【世田谷区玉川土木管理事務所】

4. 奥沢中学校前付近、スピードを出す車が多く危険

< 対策内容 >

- ・ 世田谷区道部分の外側線の塗り直し

【世田谷区玉川土木管理事務所】

5. 道路幅の割にスピードを出す車が多い

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起看板の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

6. スクールゾーンの塗装が薄くなっている

< 対策内容 >

- ・ 標識の角度変更【玉川警察署】

- ・ 止まれの塗り直し【玉川警察署】



●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)