平成２６年度合同点検　通学路対策箇所図［桜町小学校通学区域］

＜点検実施、対策検討メンバー＞
・ＰＴＡ
・世田谷区玉川土木管理事務所
・玉川警察署

１．公園で死角になる

＜対策内容＞

・ＰＴＡで注意呼びかけ【学校・ＰＴＡ】

２．車がスピードを出している

＜対策内容＞

・交差点マークの塗り替え【世田谷区玉川土木管理事務所】



３．見通しが悪く、車がスピードを出している

＜対策内容＞

・ＰＴＡで、旗持ちで対応【学校・ＰＴＡ】

４．車がスピードを出している

＜対策内容＞

・ラバーポールの設置【玉川土木管理事務所】



※　対策内容の【　】は、対策の実施主体を示す

※　対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

（平成２９年１月３１日現在）