

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [ 九品仏小学校通学区域 ]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区玉川土木管理事務所
- ・ 玉川警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

1. 抜け道として車が通行するが一旦停止が守られていない。

< 対策内容 >

- ・ 交差点のカラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

2. 抜け道として車が通行する。一旦停止が守られていない。

< 対策内容 >

- ・ 止まれの塗り直し【玉川警察署】

3. 見通しの悪いクランクだが高速度で切り返して通過する。

< 対策内容 >

- ・ 標識の取り付け位置変更【玉川警察署】
- ・ 止まれの塗り直し【玉川警察署】

5. 抜け道として車が通行する。一旦停止が守られていない。

< 対策内容 >

- ・ 止まれの塗り直し【玉川警察署】
- ・ 注意喚起標識幕の設置【玉川土木管理事務所】

4. 速度のついた車が一旦停止を守れず、飛び出す。

< 対策内容 >

- ・ 止まれの塗り直し【玉川警察署】



	●	I	○	■	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	例	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)