


平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [瀬田小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区玉川土木管理事務所
- ・ 東京都第二建設事務所
- ・ 玉川警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局



3 . 見通しの悪い交差点。停止線で止まらない車あり。
自転車も疾走していて危ない。
交通量も多い。
< 対策内容 >
・ 止まれ、ダイヤマークの塗り直し【玉川警察署】

1 . 交差点内で止まってしまう車があり、子どもの通行が危険
< 対策内容 >
・ 歩行者用信号の設置検討【玉川警察署】

2 減速せずに横断歩道を横切る車があるため横断歩道を子どもに歩かせることがかえって危険
< 対策内容 >
・ 路側帯のカラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

	●		○	■	▮	▮	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)