


平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [等々力小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所
- ・スクールサポーター



3. ゆるい下り坂のため、車のスピード危険
 < 対策内容 >
 ・ 注意喚起標示幕の取替【世田谷区玉川土木管理事務所】

2. 路上駐車が多い。横断時の見通しが悪い
 < 対策内容 >
 ・ 警察へ取り締まりを依頼【世田谷区玉川土木管理事務所】

1. 交差点における出会い頭危険防止のため
 < 対策内容 >
 ・ 交差点のカラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

4. 交差点の事故の多さとコンビニに出入りする車の多さ
 < 対策内容 >
 ・ 電柱幕(学童多し注意)の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

	●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)