

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [中町小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所
- ・東京都第二建設事務所
- ・玉川警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局



1. 横断歩道はあるが信号がなく、横断する際危険。
 < 対策内容 >
 ・児童への指導【学校・PTA】
 ・信号機の設置検討【玉川警察署】

2. 交通が多いが信号、横断歩道共にないが横断する人多数
 < 対策内容 >
 ・児童への指導【学校・PTA】
 ・自転車ナビマークの設置【玉川警察署】

対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡例
●	I	●	■	■	■	■	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す