平成２６年度合同点検　通学路対策箇所図［玉堤小学校通学区域］

＜点検実施、対策検討メンバー＞
・学校、ＰＴＡ
・世田谷区玉川土木管理事務所
・東京都第二建設事務所
・玉川警察署
・世田谷区教育委員会事務局

１．駐車車両が多く登下校の妨げになる。投げ捨ても多い

＜対策内容＞

・中央線の塗り替え【東京都第二建設事務所】

２．ゴムポールがなくなっている

＜対策内容＞

・ラバーポールの取替【東京都第二建設事務所】

３．A 型バリケードが壊れている。立てかけるのに手間がかかる。
進入禁止の A 型バリケードを駐車場を出入りする車がどけてしまう。

＜対策内容＞

・A 型バリケードの取替【世田谷区玉川土木管理事務所】

４．外側線が薄くなっている

＜対策内容＞

・外側線の塗り替え【世田谷区玉川土木管理事務所】

・ガードパイプの取替【世田谷区玉川土木管理事務所】





※　対策内容の【　】は、対策の実施主体を示す

※　対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

（平成２９年１月３１日現在）