

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [ 塚戸小学校通学区域 ]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区砧土木管理事務所
- ・世田谷区烏山土木管理事務所
- ・成城警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 下り坂からスピードを落とさず見通しの悪いカーブに進入し、対向車・歩行者との接触の危険

< 対策内容 >

- ・家庭・学校にて指導【学校・PTA】

2. 見通しが悪く自転車危険。車の巻き込みの危険

< 対策内容 >

- ・家庭・学校にて指導【学校・PTA】

4. 停止線、道路カラー舗装が目立たないほど磨耗している

< 対策内容 >

- ・交差点マークの塗り替え【世田谷区砧土木管理事務所】
- ・止まれの塗り直し【成城警察署】

3. カーブがあり見通しが悪く、横断者が多い

< 対策内容 >

- ・家庭・学校にて指導【学校・PTA】

5. ボールが壊れたままになっている

< 対策内容 >

- ・ラバーボールの設置【世田谷区砧土木管理事務所】
- ・破損ラバーボールの撤去【世田谷区砧土木管理事務所】

6. 停止線がなくスピードを落とさない車両があり危険

< 対策内容 >

- ・文マーク設置【世田谷区教育委員会事務局】



警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)