

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [祖師谷小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区砧土木管理事務所
- ・ 成城警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

1. 一方通行、狭い道幅で交通量が多い。

スピードを出す車が多い

< 対策内容 >

- ・ 横断歩道の塗り直し【成城警察署】

3. 西門すぐ横に電柱があり児童の登校を妨げている


< 対策内容 >

- ・ 電柱の移設について管理者へ申し入れ
- 【世田谷区教育委員会事務局】

2. 交差点で街路樹が多く見通しが悪い

< 対策内容 >

- ・ 街灯のLED化【世田谷区工事第二課工務担当】



警察抽出箇所	対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡
	●	—	●	■	■	■	■	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)