平成２６年度合同点検　通学路対策箇所図［砧小学校通学区域］

＜点検実施、対策検討メンバー＞
・学校
・世田谷区砧土木管理事務所
・成城警察署
・世田谷区教育委員会事務局

１．カーブが多く狭い道。抜け道となっているため交通量が多い

＜対策内容＞

・対象地域郊外班を二つに分け、一班あたりの児童数を少人数にするとともにＰＴＡ校外委員を増員し、旗持ちパトロール、児童の把握を徹底する【学校・ＰＴＡ】

・ゾーン３０整備【成城警察署】



凡例：警察抽出箇所／対策箇所／歩道橋／信号機／区立幼稚園／区立小学校／小学区界／通学路

※　対策内容の【　】は、対策の実施主体を示す

※　対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

（平成２９年１月３１日現在）