

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図〔八幡山小学校通学区域〕


<点検実施、対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区烏山土木管理事務所
- ・成城警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 交通量が多く、一時停止をしない車があり、見通しが悪い。

<対策内容>

- ・ 信号機の設置【成城警察署】



2. 狭い道路で、スピードを出す車やトラック、バイクが多く大変危険。

<対策内容>

- ・ 南側の安全な道を通よう呼びかける【学校・PTA】 継続実施

	●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)