

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [ 芦花小学校通学区域 ]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区烏山土木管理事務所
- ・成城警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

2. カーブミラーがなく、歩行者に気づかない。

< 対策内容 >

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区烏山土木管理事務所】

1. 手押し信号のボタンの位置が道路際であり、押すためには車道に出ないとならない。

< 対策内容 >

- ・止まれの設置【成城警察署】

3. カーブミラーがなく、歩行者に気づかない。

< 対策内容 >

- ・止まれの設置【成城警察署】

4. 右折車が人を巻き込む危険


< 対策内容 >

- ・ラバーボールの設置【世田谷区烏山土木管理事務所】
- ・横断歩道の塗り直し【成城警察署】

5. 歩道と車道の区別がない。

< 対策内容 >

- ・スクールゾーン標示の設置【世田谷区烏山土木管理事務所】



●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)