平成２６年度合同点検　通学路対策箇所図［砧南小学校通学区域］

＜点検実施、対策検討メンバー＞
・学校、ＰＴＡ
・世田谷区砧土木管理事務所
・成城警察署
・世田谷区教育委員会事務局

１．待機場所が狭く、道路に児童があふれてしまう

＜対策内容＞

・児童が広がらないような指導【学校・ＰＴＡ】

・信号の間隔変更【成城警察署】



凡例：警察抽出箇所／対策箇所／歩道橋／信号機／区立幼稚園／区立小学校／小学区界／通学路

※　対策内容の【　】は、対策の実施主体を示す

※　対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

※警察抽出箇所（大蔵側）は、点検前に地元要望により既に対応しているため、本点検において対応は行わない。

※警察抽出箇所（玉川側）は、二子玉川小学校にて実施

（平成２９年１月３１日現在）