

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [給田小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区烏山土木管理事務所
- ・ 東京国道事務所
- ・ 成城警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

1. 信号が左右青表示になる時、自転車と歩行者が入り乱れて危険である

< 対策内容 >

- ・ 自転車ナビラインの設置【東京国道事務所】
- ・ 自転車横断帯撤去【成城警察署】

2. 「止まれ」の文字が薄くなっている

< 対策内容 >

- ・ 止まれの塗り直し【成城警察署】



| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-------|-------|------|-----|---|
| ● | I | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | 凡 |
| 対策箇所 | 歩道橋 | 信号機 | 区立幼稚園 | 区立小学校 | 小学区界 | 通学路 | 例 |

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)