


# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [ 山野小学校通学区域 ]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区砧土木管理事務所
- ・ 成城警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局



1. 交通量が多いが、近くに信号がないため、子どもの飛び出しが多い。

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】
- ・ 交差点手前のカラー舗装の塗り替え【世田谷区砧土木管理事務所】

	●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	例

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)