

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [武蔵丘小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、PTA
- ・世田谷区烏山土木管理事務所
- ・成城警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局



1. 抜け道になって、交通量が多い。

< 対策内容 >

・外側線・交差点マークの塗り替え【世田谷区烏山土木管理事務所】

●	I	—	●	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	例

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)