

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [希望丘小学校通学区域]


< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校
- ・ 世田谷区砧土木管理事務所
- ・ 成城警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

1. 朝登校時、自転車が横切る

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起標示板の設置【世田谷区砧土木管理事務所】



	●	I	○	■	▬	▬	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	例

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す