

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [千歳台小学校通学区域]

<点検実施、対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区粘土木管理事務所
- ・成城警察署



1. 道幅が狭く、交通量が多い
 <対策内容>
 ・注意喚起標示板の設置【世田谷区粘土木管理事務所】

●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)