

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 区立小学校(50音順)

### あ行

#### 赤堤小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	赤堤1-35-7～ 赤堤1-21-1	警察抽出箇所	スクールゾーン標示の塗り替え	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

#### 旭小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	野沢1-7	車が通るところに入る	注意喚起標示板の取替	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			イメージハンブの設置検討	世田谷区世田谷土木管理事務所	なし	検討の結果、設置しないこととした
			横断歩道の塗り直し	世田谷警察署	実施済	
2	野沢1-2	十字路になっているところ	注意喚起標示幕の取替	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
3	野沢2-1～ 上馬1-14	警察抽出箇所	文マーク設置	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
			注意喚起標示幕の取替	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局 外

(平成29年1月31日現在)

#### 池尻小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	下馬2-44～ 下馬2-36	警察抽出箇所	ガードパイプの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			横断歩道の塗り直し	世田谷警察署	実施済	
			都営住宅立替計画に舗装の計画が含まれるか、住宅供給公社に確認	世田谷区教育委員会事務局	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 池之上小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	代沢2-43	校門前にも関わらず登下校時も相互通行の車両があり危険	スクールゾーン設置要望作成	学校・PTA	実施済	
2	代沢2-41	停止線が薄くなり危険	停止線の塗り直し	北沢警察署	実施済	
3	代沢2-48	細い道で危険	車両の導流のため破線を設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
4	北沢1-15	交通量が多く危険	交差点のカラー舗装	東京都第二建設事務所	平成29年度予定	警察抽出箇所
			外側線の塗り替え	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
5	北沢1-16	交通量が多く危険	路側帯のカラー舗装	東京都第二建設事務所	平成29年度予定	警察抽出箇所
			外側線の塗り替え	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
6	北沢1-30	右方向が見通し悪く、子供と接触しそう	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
7	代沢2-14	交通量多く、スピードを出す車両があり危険	外側線・交差点マークの塗り替え	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
			路側帯のカラー舗装	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
8	代沢2-37	「止まれ」が薄くなり危険	「止まれ」の塗り直し	北沢警察署	実施済	
9	代沢2-36	狭い道の上、車両交通量多く危険	横断歩道の塗り直し	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
			交差点のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			交差点用イメージハンブの設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			自発光紙の設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
10	代沢2-48	小さい踏み切りに、3方向から車両が行き交うため危険	住民要望がまとまり次第、一方通行化を検討 地点1のスクールゾーン化により、改善見込み	北沢警察署	不可	一方通行可に適さない
11	代沢2-47	狭い道の上、相互通行でカーブの見通し悪く危険	車両の導流のため破線を設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
12	代沢2-47	見通し悪い曲がり角で危険。 三角橋方面へ一方通行でスピード出す車多く危険。	路側帯のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			交差点用イメージハンブの設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			店舗側にラバーボール、またはガードレールを設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			自発光紙の設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
13	北沢1-44	左折車が多く、見通しも悪く危険	交差点のカラー舗装	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			自発光紙の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			停止線、止まれの表示を鮮明にする	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
14	北沢1-33 ～代沢3-14	双方向地点の一方通行化をしてほしい	住民要望がまとまり次第、一方通行化を検討	北沢警察署	不可	警察抽出箇所 一方通行可に適さない
			注意喚起標示幕の設置、警戒標識の設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
15	代沢2-46	踏み切りから直進してスピードをあげる車両あり危険。 3方向から車両が行き交い、見通し悪く危険	交差点のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			直視により一時停止を促すため、現道路反射鏡撤去	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			交差点用イメージハンブの設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			自発光鉢の設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			停止線、止まれの表示を鮮明にする	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
16	代沢2-37	狭い道に、多方向から車両が出会い危険	交差点のカラー舗装、外側線の塗り替え	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			自発光鉢の設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			路側帯のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			交差点・路側用イメージハンブの設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			横断歩道設置	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
			横断歩道標識設置	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
17	代沢2-37 ～代沢3-14	歩行者用白線に車両が入らないと相互通行が出来ない。 坂を行き交う車両がスピードを出し危険。	文マーク設置	世田谷区教育委員会事務局	実施済	警察抽出箇所
			外側線の塗り替え	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			路側帯のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			交差点用イメージハンブの設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			注意喚起標示幕の設置、警戒標識の設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			アンゴラ大使館横の交差点の従来の一時的停止を 廃止し、新たに一時停止を設置予定	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
			同交差点の東側(一時停止廃止箇所)に 横断歩道新設予定	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
			停止線、止まれの表示を鮮明にする。	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
18	代沢2-33	交通量多く、踏み切りに向けてスピードを上げる車両があり危険	文マーク設置	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
			死角を減らすため、注意喚起標示板を標示幕に取替	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
			死角を減らすため、道路反射鏡を独立柱型から 電柱共架型に変更	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
	全域	-	通学路安全運転呼びかけ隊の設置	北沢警察署、学校・PTA	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、東京都第二建設事務所、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 奥沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	奥沢3-25 六叉路	大人でも渡るのに神経を使う場所。車も徐行・一時停止するとは限らない。ミラーが違う方向を向いている等	止まれの塗り直し	玉川警察署	実施済	
2	奥沢2-18～3-19 六叉路	道幅狭い上に環八へ抜ける車多い。踏み切りあり。停止線・歩道などの白線が消えかかっている。	外側線塗り直し	世田谷区玉川土木管理事務所	平成29年度予定	企業工事中
3	奥沢2-21・22～ 1-33・36まで	交通量が多い上に車がスピードを出している。	路側帯のカラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
4	環八 五叉路・ 五叉路 環八各 一方通行	スピード出しすぎ。路上駐車多く、見通しが悪い。学校体育館前～コンビニへ渡る人多い。	信号機の設置	玉川警察署	検討中	警察抽出箇所 都道改修中
5	東玉川2-29-7お よび2-26-17・18	十字路にミラーが片側しかない。自由通行に出る際の止まれが消えている。電柱が邪魔。	止まれの塗り直し	玉川警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 尾山台小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	尾山台3-11	26年度から下校時にも正門を使い、正門前道路を児童が通るようになっている	路側帯カラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
2	尾山台3-11	26年度から下校時にも正門を使い、正門前道路を児童が通るようになっている	横断指導線設置	玉川警察署	実施済	
			停止線下げ	玉川警察署	実施済	
			止まれの塗り直し	玉川警察署	実施済	
3	尾山台3-11～10	横断歩道の位置を修正した結果、ガードレールが足りなくなっている	ラバーボールの設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
4	尾山台3-11南側 ～3-13	児童が広がって歩いて危険 路上駐車があり、それを避けて児童が車道に出て歩く	外側線の塗替え	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
5	尾山台3-9東側	環八方面から自転車が速いスピードで入って来て一時停止せず危険	白線の塗り直し	玉川警察署	実施済	
			ダイヤモンドの塗り直し	玉川警察署	平成29年度以降 予定	
6	等々力2-22、 2-24	見通しが悪く事故が多く危険。南北方向に注意を促すようするための看板がない	十字マーク	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
			交差店内のカラー舗装(赤)	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
7	等々力2-5	自転車が一時停止せず十字路を走りぬけて、児童と衝突する危険がある	自転車止まれマーク塗り直し	玉川警察署	実施済	
8	尾山台3-9北側	児童が広がって歩いて危険 白線・ダイヤモンドが消えかかっている	外側線の塗替え(検討)	世田谷区玉川土木管理事務所	検討中	
9	尾山台3-9北側	朝の通学の時間帯にもコインパーキングからの車がスクールゾーンに進入してしまい危険	注意喚起看板の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
10	尾山台3-20 ～21	公園前に路上駐車がが多く、見通しが悪くなり変質者などの危険箇所になりうる	路上駐車の通報	学校・PTA	実施済	
11	尾山台3-27	一時停止をしない車が多く危険 十字路が目立ちにくい	十字マーク補修	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
12	尾山台3-19	歩道に垣根がはみ出し、児童が歩きづらい 児童が歩道から出て歩き、危険	路側帯カラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
13	尾山台3-12、3- 13	停止線と止まれの路面標記が消えかかっている 見通しの悪い狭い路地で危険	止まれの塗り直し	玉川警察署	平成29年度以降 予定	
14	尾山台2-16 ～12	白線が消えかかっている(特に2-14付近)	外側線の塗替え(検討)	世田谷区玉川土木管理事務所	検討中	

[点検実施、対策検討メンバー]学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## か行

### 上北沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	上北沢4-29、30	朝、スクールゾーンに指定され、うまだしをし、PTA校外担当が立っているにもかかわらず、車が進入してくる。子どもに危険。PTA校外担当とドライバーとのトラブルあり。	取り締まり	成城警察署	実施済	
			注意喚起看板の移設検討	世田谷区教育委員会事務局	対応予定	移設の要望を受け、関係所管と調整を進めていく
2	上北沢5-10、11	交通量が多く、危険。	外側線の設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
			止まれの塗り直し	成城警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

### 烏山小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	上祖師谷2-33	車の抜け道になっており、非常に危険。すでに対策しているが、再度の点検をしたい。	交差点のカラー舗装の塗り替え	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
			道路反射鏡の取替	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
2	上祖師谷7-16～ 上祖師谷1-36	警察抽出箇所	外側線の塗り替え	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
			路側帯のカラー舗装の塗り替え	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
			横断歩道の塗り直し	成城警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

### 烏山北小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	南烏山4-18、 19、20、27	交通量が多い。 ガードレール設置を要望する。	私有地への車両進入を妨げるため、ガードレール設置は困難。 代替案として路側帯カラー舗装を実施。	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	本対策は、合同点検以前より実施済

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区烏山土木管理事務所、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 北沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	北沢4-31	歩道を通行する自転車の速度が危険である。	自転車に対する注意喚起の看板設置	北沢警察署	実施済	
2	北沢4-31～	信号無視する車が多い。児童の事故はないが、大人の事故は頻繁に起きている。	パトロール強化	北沢警察署	実施済	
			道路工事中につき今後検討	東京都第二建設事務所	実施済	道路工事完了
3	北沢5-29	電柱幕を取り替えてほしい	注意喚起表示幕の取替	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
4	北沢4-4	信号のない横断歩道があり、2年前に児童が交通事故にあった。	路側帯のカラー舗装	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
			路上駐車防止看板設置	北沢警察署	実施済	
5	北沢4-4ほか	スクールゾーンの表示が薄いので車両への注意喚起が弱い	スクールゾーン標示の塗り替え	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
			街灯のLED化	世田谷区工事第一課街路灯担当	実施済	
6	北沢5-3-15～ 北沢5-37-12	警察抽出箇所	止まれの塗り直し	北沢警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、世田谷区工事第一課工務担当、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 喜多見小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	喜多見3-14	見通しが悪く、カーブ危険。	文マークの設置	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
			劣化した注意喚起標示幕の撤去	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	
2	喜多見1-29	児童が多く、車通り多く危険。	横断歩道設置	成城警察署	実施済	
3	喜多見7-1	抜け道になっていて、特に登校時の通行量が多く、児童の安全が守れない。	文マークの設置	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
			劣化した注意喚起標示幕の撤去	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 砧小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	大蔵5-4～ 喜多見6-8	カーブが多く狭い道。抜け道となっているため交通量が多い。	対象地域校外班を二つに分け一班あたりの児童数を少人数にするとともに、PTA校外委員を増員し、旗持ち、パトロール、児童の把握を徹底する。	学校・PTA	実施済	警察抽出箇所
			ゾーン30整備予定	成城警察署	実施済	警察抽出箇所

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 砧南小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	鎌田4-15	待機場所が狭く、道路に児童があふれてしまう。	児童が広がらないような指導の徹底	学校・PTA	実施済	
			信号の間隔変更	成城警察署	実施済	

警察抽出箇所(大蔵側)は、点検前に地元要望により既に対応しているため、本点検において対応はなし

警察抽出箇所(玉川側)は、二子玉川小学校にて実施

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 希望丘小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	船橋4-9	朝登校時、自転車が横切る。 朝は通行止めにしてほしい。	自転車通行止めは困難、 代替案として注意喚起標示板を設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	本対策は、合同点検以前より実施済

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)



# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 給田小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	給田3-31	信号が左右青表示になる時、自転車と歩行者が入り乱れて危険である	自転車ナビラインの設置	東京国道事務所	平成29年度以降予定	
			自転車横断帯の撤去	成城警察署	平成29年度予定	
2	給田4-1・4、北烏山9-4・5	「止まれ」の文字が薄くなっている	止まれの塗り直し	成城警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、東京国道事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 京西小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	用賀4-22	登校時、車が進入してくる	A型バリケード設置	学校・PTA	実施済	
			時間帯規制標識移設	玉川警察署	実施済	
2	用賀3-17	道路を自由に渡っている	横断歩道の塗り直し	玉川警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 経堂小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	桜上水1-1	横断歩道を渡る児童のななめから自転車が通り抜ける構造になっている	注意喚起標示板の設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
2	経堂2-2～桜上水1-1	狭い通りに、自転車、自動車が登下校時に通り危険	路側帯のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			交差点用イメージジャンプの設置	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
			交差点のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、東京都第二建設事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 九品仏小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	奥沢8-16～18	見通しのきく一方通行で環八へ一本道の抜け道として車が通行する。そのため一旦停止が守られていない。	交差点カラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
2	奥沢8-18	抜け道として車が通行する。一旦停止が守られていない。	止まれの塗り直し	玉川警察署	実施済	
3	奥沢8-9	見通しの悪いクランクだが高速度で切り返して通過する。	標識の取り付け位置変更	玉川警察署	実施済	
			止まれの塗り直し	玉川警察署	実施済	
4	奥沢8-11	下り坂のため速度のついた車が一旦停止を守れず、飛び出す。	止まれの塗り直し	玉川警察署	実施済	
5	奥沢8-32	抜け道として車が通行する。一旦停止が守られていない。	止まれの塗り直し	玉川警察署	平成29年度以降予定	
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 駒沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	上馬4-7	一方通行から自由通りへの抜け道で交通量が多い	減速標示の塗り替え	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			標識の拡大化	世田谷警察署	実施済	
2	上馬4-18	この交差点だけ横断歩道等がない	横断歩道の設置	世田谷警察署	実施済	
3	駒沢2-49	自転車、歩行者が道路を渡ることが多い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
4	弦巻2-1～ 上馬4-23	警察抽出箇所	注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 駒繫小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	下馬2-20, 21,25,26	車両通行が多く危険	歩行者ストップマークの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## さ行

### 桜小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	世田谷2-28～桜3-27～桜2-10	交通量が多く見通しが悪い。優先道路がはっきりしない。	交差点のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
2	世田谷2-30	交通量が多く見通しが悪い。	交差点のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			交差点手前のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
3	世田谷2-28	歩行帯がなく、車との接触が危惧される。	路側帯のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
4	世田谷2-14	月～金は通学路指定により通行禁止だが土曜授業日は指定外であり、交通量が多い。	土曜日のスクールゾーン化	世田谷警察署	検討中	
5	世田谷3-6、世田谷2-12、桜1-6	交通量が多い変則な十字路で坂道になっており重大な事故を招く危険性がある。	信号機の設置	世田谷警察署	不可	数年前に横断歩道を設置したばかりで、信号無視を助長する可能性のある場所のため、信号機設置は難しい
6	世田谷2-23～桜3-28	警察抽出箇所	止まれの塗り直し	世田谷警察署	実施済	
			標識の拡大化	世田谷警察署	平成29年度予定	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 桜丘小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	桜丘1-19-17	急カーブで道が狭いため、車と人が接触しそう。	減速標示の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
2	桜丘1-19-17	カーブミラーはあるが、自転車がスピードを落とさず曲がり、車と接触しそう。	ラバーボールの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			自発光鈔の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
3	桜丘1-19-17	カーブミラーはあるが、自転車がスピードを落とさず曲がり、車と接触しそう。	減速標示の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
4	桜丘2-6	見通しがよく、視界は開けているが、スピードに乗った車に横断中の子どもが巻き込まれそう。	注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			交差点のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	なし	検討の結果、設置しないこととした
5	桜3-29～桜丘1-5	警察抽出箇所	減速標示の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
6	桜丘2-28～経堂5-1	警察抽出箇所	A型バリケードを交通安全自転車課に要望する	学校・PTA	実施済	
			横断歩道の設置	世田谷警察署	実施済	
			標識の補修	世田谷警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 桜町小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	用賀1-9	公園で死角になる	PTAで注意呼びかけ	学校・PTA	実施済	
2	用賀1-15	車がスピードを出している	交差点マークの塗り替え	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
3	用賀1-7～10	見通しが悪く、車がスピードを出している	PTAで、旗持ちで対応	学校・PTA	実施済	
4	深沢7-14	一時停止しない車が頻繁に通過する	ラバーボールの設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 笹原小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	桜丘5-13,35,33,21,23	カラー塗装によって歩道を区別したほうがよい	路側帯のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
2	桜丘5-11	公園があることをはっきりさせたい	注意喚起標示幕の取替	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 三軒茶屋小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	三軒茶屋2-23～29	交通量、人通り共に多く、路上駐車があると死角になって危険である。	児童への注意喚起	学校・PTA	実施済	
			児童向けの「飛び出し注意」ポスター作成	学校・PTA	実施済	
2	三軒茶屋2-40	歩道が狭く、弦巻通りから入ってくる車が世田谷通りの信号に間に合うように加速してくる	路側帯のカラー塗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			外側線の塗り替え	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			のぼり旗を店の敷地内に移動するよう指示	世田谷警察署	実施済	
3	三軒茶屋2-51-34	1階オフィスの車が、半分歩道にはみ出して、駐車されていることが多い。	半分以上歩道にはみ出して駐車している車を見かけたら、警察に一報するようPTA内で対応を周知	学校・PTA	実施済	
4	上馬2-27～上馬2-6	警察抽出箇所	注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 城山小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	若林5-16～18	横断歩道はあるが信号機がない	注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			路側帯のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			止まれの塗り直し	世田谷警察署	実施済	
2	世田谷4-28 ～若林4-32	国土館大方面から坂を下ってくる車のスピードが速い	注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			停止線の移設	世田谷警察署	実施済	
3	世田谷 4-28～26	通学路として来年度児童が横断するので不安	通学路の標示	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
			文マークの設置	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
4	梅丘2-8～9	横断歩道、信号が片側しかないので右左折の車が自由に侵入	通学路の変更	学校	実施済	
5	豪徳寺1-2	横断歩道が変則的になっている。交通量が多く危険	横断歩道、止まれの塗り直し	北沢警察署	実施済	
			交差点のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済	

警察抽出箇所については、通学路として使用しないため、対策は行わない。

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷区北沢土木管理事務所、東京都第二建設事務所、世田谷警察署、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 瀬田小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	瀬田1-10	交差点内で止まってしまう車があり、子どもの通行が危険 (一学期に行った合同パトロールでも提出済)	歩行者用信号の設置	玉川警察署	検討中	
2	瀬田5-2	通学路は道の片側(環八側)だが、環八から減速せずに車が入ってきて横断歩道を横切するため横断歩道を子どもに歩かせることがかえって危険	路側帯カラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
3	瀬田5-21と 22の間	道幅が狭く見通しの悪い交差点。停止線で止まらない車あり。環八の青信号時には、自転車も疾走して危険。交通量も多い。	止まれ、ダイヤモンドの塗り直し	玉川警察署	平成29年度以降 予定	止まれの塗り直しのみ、実施済

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、東京都第二建設事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 世田谷小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	宮坂2-19～ 豪徳寺1-1	車の抜け道になっている。狭く一方通行の割りに交通量も多く、車がかなりスピードを出して通行。	速度制限塗り直し	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
2	宮坂1-39～ 宮坂1-26	車のスピードがひどい。また100円ローソン前の踏切やその南の宮ノ坂駅よりの踏切に、人の待機スペースがほとんどなく危険。また、宮ノ坂よりのその踏切は、車だけでなく自転車の往来多くマナーも悪いので、登下校時児童にとって踏切を渡ることも道路を渡ることも危険。	速度取締り	北沢警察署	不可	重点パトロール対応とする
			交差点のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済	
3	宮坂1-1～ 宮坂1-37	道路が暗い	街灯のLED化	世田谷区工事第一課街路灯担当	実施済	LED化ではないが、蛍光灯の本数を増灯した

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷区工事第一課工務担当、東京都第二建設事務所、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 祖師谷小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	祖師谷3-51	一方通行で狭い道路幅で交通量が多い(スピードを出す車多い)	横断歩道の塗り直し	成城警察署	実施済	警察抽出箇所
2	祖師谷2-5	交差点で街路樹が多く見通しが悪い	街灯のLED化	世田谷区工事第二課工務担当	実施済	
3	祖師谷3-51	西門すぐ横に電柱があり児童の登校を妨げている	電柱の移設について管理者へ申入れ	世田谷区教育委員会事務局	要請済	警察抽出箇所

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)



# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## た行

### 代沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	代沢3～代沢5	抜け道となっており、自動車がスピードを出しやすい。公園もあるが歩道が無い。	自転車止まれマークの設置	北沢警察署	不可	警察抽出箇所 平成29年度以降、標記対策が必要な場合は、北沢土木管理事務所へ要請していく
2	代沢3-35・36	駐車車両が多く、危険である。横断歩道付近にも駐車あり。	ラバーボールの設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
			パトロール強化	北沢警察署	実施済	
3	代沢3-22・25	坂道で、上記の道路(淡島通り～茶沢通り)へ飛び出す児童が見られる。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
4	代沢5-4・5・10・12	南北の道は自動車・自転車が多い。東西の道は坂道で飛び出しが見られる。	自転車止まれマークの設置	北沢警察署	不可	平成29年度以降、標記対策が必要な場合は北沢土木管理事務所へ要請していく

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

### 太子堂小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	太子堂4-23～太子堂2-24	道幅が狭く、常に交通量があり、歩行が危ない	文マーク設置	世田谷区教育委員会事務局	実施済	警察抽出箇所
2	太子堂5-3	交差点手前「とまれ」のマークの色が消えている。	止まれの塗り直し	世田谷警察署	実施済	
3	太子堂5-18	常に抜けてくる車と歩道で危ない	交差点手前のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
4	太子堂3-21～22	車の往来が多く常に危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			交差点マークの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			交差点手前のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
5	太子堂3-26～太子堂3-20	生活道路であるが抜け道にもなっていて交通量が多い。道幅が狭い。	太子堂中学校プール前の植え込み剪定	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
			交差点のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			一時停止規制の設置	世田谷警察署	実施済	警察抽出箇所
6	太子堂4-1～太子堂4-30	警察抽出箇所	外側線、止まれの塗り直し	世田谷警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 代田小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	代田4-2	抜け道になっていて、スピードを出す車が多い。	注意喚起標示幕の取替	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
2	代田5-7～10	変わらず、スピードを出した車や大型車両、路上駐車など多く、とても危険。	路側帯のカラー舗装	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
3	代田2-19～20	路上駐車も多く、児童が歩きにくく通る車にぶつかりそうになることが多い。	路側帯のカラー舗装	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
			パトロール強化	北沢警察署	実施済	
4	代田2-17～12	抜け道になっていて、スピードを出す車も多く、児童が渡りにくい。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			止まれの塗り直し	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
5	代田4-37	抜け道になっていて、スピードを出す車が多く危ない。タイルも劣化している。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 玉川小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	中町2-29	自転車の信号無視が多発	自転車向け看板を学校壁面に設置検討	学校	検討中	
			注意喚起標示板の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
2	上野毛3-22～ 上野毛1-19	警察抽出箇所	外側線の塗り替え	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
			横断歩道の塗り直し	玉川警察署	実施済	
			歩道線の塗り直し	玉川警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 玉堤小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	野毛1-34	朝・夕の登下校時(特に朝)トラック・大型ダンプ・タクシーの駐車が多く登校の妨げになる。車内で飲食する食べ物のカス、雑誌の投げ捨ても多い。	中央線の塗り替え	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
2	等々力1-4	ゴムボールがなくなっている	ラバーボールの取替	東京都第二建設事務所	実施済	警察抽出箇所
3	等々力1-4	スクールゾーンに置く、進入禁止のウマが壊れている。立てかけるのに手間がかかる。また、駐車場のそばにあるので、出入りの車が、どけていってしまう。	A型バリケードの取替	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
4	玉堤2-4	外側線が薄くなっている	外側線の塗り替え	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
			ガードパイプの取替	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、東京都第二建設事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 多聞小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	三宿2-26	すでに緑色に塗られているが薄くなっている。自動車・バイクなど駐輪され邪魔になる。	路側帯のカラー舗装の塗り替え	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	

警察抽出箇所については、現在通学路として使用していないため、対策は行わない。

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 千歳小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	上祖師谷5-15	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	外側線の塗り替え	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
			路側帯のカラー舗装の塗り替え	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
			横断歩道の塗り直し	成城警察署	実施済	
			ダイヤモンドの設置	成城警察署	実施済	
2	成城7-33 ~9-3	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	交差点マークの塗り替え	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	
			減速標示の塗り替え	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	
			文マーク設置	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
3	上祖師谷3-4	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	注意喚起表示幕の設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
			止まれ、停止線塗り直し	成城警察署	実施済	
4	上祖師谷4-26	通学路上であるが、横断する子どもが多いため、自転車との接触がある	横断歩道設置	成城警察署	実施済	
5	上祖師谷3-19 ~5-32	警察抽出箇所	通学路廃止	学校	検討中	
6	上祖師谷5-47 ~5-7	警察抽出箇所	横断歩道の塗り直し	成城警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 千歳台小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	千歳台3-15	道幅が狭く、交通量が多い	注意喚起標示板の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 塚戸小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	粕谷3-22	カーブの見通しが悪く、車・自転車が下り坂からスピードを落とさずカーブに進入。対向車や歩行者との接触の危険あり。	家庭・学校にて指導	学校・PTA	実施済	
2	粕谷3-10	見通しが悪く自転車危険。車の巻き込みの危険。	家庭・学校にて指導	学校・PTA	実施済	
3	粕谷3-19	カーブがあり、見通しが悪く、横断者が多い。	家庭・学校にて指導	学校・PTA	実施済	
4	祖師谷6-3	通学路であるがスピードを出している車が多い。レイフラット前の停止線が確認できないほど、磨耗している。道路カラー舗装は施されているが、これも磨耗しており、目立たない。	交差点マークの塗り替え	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	
			止まれの塗り直し	成城警察署	平成29年度予定	
5	祖師谷6-22	オレンジと白のポールが壊れたままになっている	ラバーボールの設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			破損ラバーボールの撤去	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
6	祖師谷6-21,22	住宅地の新設により、T字路に変更された。停止線がない為、そのままスピードを落とさずに直進する車両がいて危険。	文マーク設置	世田谷区教育委員会事務局	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 弦巻小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	弦巻1-8	車両通行が多く危険	PTAが登校時に立つ	学校・PTA	実施済	
2	弦巻1-17,23	車両通行が多く危険	PTAが登校時に立つ	学校・PTA	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA

(平成29年1月31日現在)

## 等々力小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	等々力7-13	交差点における出会い頭危険防止のため	交差点のカラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
2	等々力7-25	路上駐車が多い横断時の見通しが悪い	警察への取り締まりを依頼	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	警察への取り締まりを依頼済み
3	深沢3-27	ゆるい下り坂のため、車のスピード危険	注意喚起表示幕の取替	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
4	等々力8-26	交差点の事故の多さとコンビニに出入りする車の多さ	電柱柵(学童多し注意)の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、スクールサポーター

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## な行

### 中里小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	下馬2-36	交通量が多いが、歩道と車道の区別がない	ラバーボールの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
2	下馬2-18,19	交通量が多く、スピードの出た自転車が多い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
3	三軒茶屋1-34	左右のカベの長さが違うので、車が前に出てくるので危険	一時停止標識の拡大化	世田谷警察署	実施済	
			外側線の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	不可	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局 外

(平成29年1月31日現在)

### 中町小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	中町4-20-13	用賀中町通り、お店及びコンビニ前、横断歩道はあるが信号がなく、横断する際危険	児童への指導	学校・PTA	実施済	
			信号機の設置	玉川警察署	実施済	
2	中町4-27-28	駒沢通り、交通量が多いが信号、横断歩道共にないが横断する人多数	児童への指導	学校・PTA	実施済	
			自転車ナビマークの設置	玉川警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、東京都第二建設事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

### 中丸小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	下馬6-32	見通しが悪く、多くの登校班が合流する。テットー広場から下馬公園に向う道で交通量が比較的多いのに、そのまま渡ってしまう児童がいる。	横断歩道の設置	世田谷警察署	実施済	

警察抽出箇所については、現在通学路として使用していないため、対策は行わない。

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## は行

### 八幡山小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	上北沢1-32-3 付近	交通量が多く、一時停止をしない車があり、見通しが悪い。	信号機の設置	成城警察署	実施済	
2	上北沢1-4	狭い道路で、スピードを出す車やトラック、バイクが多く大変危険。	南側の安全な道を通よう呼びかける	学校・PTA	実施済	毎年実施、次年度以降も継続する

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

### 花見堂小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	代田1-34	歩道橋と歩道の間隔が狭いため自転車等が通る時に接触する恐れがあり、危険である。	ラバーボールの追加設置	東京都第二建設事務所	実施済	
2	代田1-13-9	土曜授業の日のスクールゾーン設定	歩行者専用道路標識の設置	北沢警察署	現況不可	世田谷区全域のほか、隣接区と同じ時間規制が必要
3	代田1-16、17、 30、31	交通量が多い。	信号機の設置	北沢警察署	不可	交通量は多くなく、信号機の新設は困難

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、東京都第二建設事務所、北沢警察署、スクールサポーター、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)



# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 東大原小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	北沢4-9～北沢2-26	スピードを出している車や大型トラック(下北沢駅工事)の往来で車が歩道で止まり、危険である	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
			速度規制標示の設置	北沢警察署	実施済	
2	大原1-22～北沢3-20	停車車両や看板等があり、登下校時には、スピードを出す車があり、危険である。	停車車両や看板等の撤去指示	世田谷区道路管理課道路監察担当	実施済	警察抽出箇所
3	北沢3-34	交通量が多く、右左折車が見えづらい。電柱が邪魔になり、スムーズに車の通行ができない。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
4	大原1丁目	特に自転車のマナーが悪い。赤信号無視。車道から歩道へ急ハンドル、スピード出し過ぎ。	パトロール強化	北沢警察署	実施済	
			道路工事中につき今後検討	東京都第二建設事務所	実施済	道路工事完了
5	代田6丁目	坂道であり、車や自転車も止まらずに危険である。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
			自転車止まれマークの設置	北沢警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区北沢土木管理事務所、世田谷区道路管理課道路監察担当、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 東玉川小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	東玉川1-20	第2公園前 道路幅の割に車のスピードが気になる	注意喚起看板の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
2	東玉川1-23、24	「通学路パトロール中」電柱幕の破損	劣化標示幕の撤去	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
3	東玉川1-1	調布幼稚園園庭付近看板の破損 「あぶないとびだし」、「右からの車に注意」	注意喚起看板の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
4	奥沢1-42、43	奥沢中学校前付近、スピードを出す車が多く危険	世田谷区道部分の外側線の塗り直し	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
5	奥沢1-3・5～14・15～20・27・29	道路幅の割にスピードを出す車が多い	注意喚起看板の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
6	奥沢1-2	スクールゾーンの塗装が薄くなっている	標識の角度変更	玉川警察署	実施済	
			止まれの塗り直し	玉川警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 東深沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	深沢1-18-19	十字路での自動車・バスと自転車や歩行者との事故の可能性が高い。	交差点カラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
			自転車止まれマークの設置	玉川警察署	実施済	
2	深沢1-26	十字路での自動車と自転車の事故が今年度数回あった。	狭窄ペイント	世田谷区玉川土木管理事務所	平成29年度以降 実施予定	
			ラバーボールの設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
			自転車止まれマークの設置	玉川警察署	実施済	
3	深沢1-32	1月から工事が開始され、大型車両の通行が予想される。	事業者へ申し入れを行なった	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
4	深沢4-10	二校の児童が登下校するので、安全に歩道を通行させるため。	路側帯のカラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	平成29年度以降 実施予定	
5	駒沢5-14	駒沢通りの横断を通学路として追加する。	通学路新設	学校・PTA	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署、東京都第二建設事務所、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 深沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	駒沢4-4、6、15、16	通学路として使う児童が多いが、道幅が狭く、抜け道になっていて危ない	注意喚起標示幕の取替え	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
2	新町1丁目	246側と正門側の学校のまわりの道路。車がスピードを上げて進入してくる。	路側帯カラー舗装(246側)	世田谷区玉川土木管理事務所	平成29年度以降 実施予定	正門側は施工済

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 二子玉川小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	玉川3-20	登校時間に自動車やトラックが駐車していることが多く、視界が狭くなり危険。車・自転車と児童の接触危険	登校時刻に自動車、トラックを駐車しないようにビル所有者へ申し入れ	学校	実施済	警察抽出箇所
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			自転車止まれマークの塗り直し	玉川警察署	実施済	警察抽出箇所
2	玉川4-12	車・自転車と児童の接触危険	A型バリケードの置き場を変える検討	学校	検討中	警察抽出箇所
			自転車止まれマークの塗り直し	玉川警察署	実施済	警察抽出箇所
3	玉川3-15	自動車の速度超過が目立ち、危険	路側帯のカラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			速度規制「30」の塗り直し	玉川警察署	検討中	警察抽出箇所
4	玉川4丁目付近	自動車の速度超過が目立ち、危険	注意喚起標示幕の取替	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			速度規制「30」の塗り直し	玉川警察署	実施済	警察抽出箇所
5	瀬田4-7～瀬田2-32	警察抽出箇所	児童への安全指導	学校	実施済	
			減速標示の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
6	玉川3-25～瀬田5-18	警察抽出箇所	横断歩道「」マークの塗り直し	玉川警察署	実施済	
			速度標示「30」の塗り直し	玉川警察署	一部実施済	3箇所中2箇所完了

[点検実施、対策検討メンバー] 学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 船橋小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	船橋1-46	交通量が多く、わき道から出てくる自転車や自動車に注意が必要。	文マークの設置	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
			止まれ、横断歩道の塗り直し	成城警察署	実施済	
2	船橋4-42	歩道橋を下りた時に、自転車との接触に注意が必要。	視力障害者用ブロックを避け、ラバーボールの設置	東京都第二建設事務所	実施済	

[点検実施、対策検討メンバー] 学校、PTA、世田谷区土木管理事務所、東京都第二建設事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## ま行

### 松丘小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	弦巻5-14・15	交通量多く車のスピードも出ている。	信号機設置後、児童へのわたり方指導	学校・PTA	検討中	警察抽出箇所
			信号機設置	世田谷警察署	不可	信号機設置スペース、横断待機者待たまりスペースとも確保困難
2	弦巻5-16・17	交通量多く斜め横断する人も多い。	注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
3	弦巻4-16～32	交通量多く人が歩くのに歩道の確保なく危険	ラバーボールの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
4	弦巻4-28	コンビニに入る車、裏手のトラック出入りが危険	ラバーボールの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
5	弦巻3-15	ガソリンスタンドの信号が歩行者専用がなく何を見るのかわかりにくい。	児童への安全指導	学校・PTA	実施済	
			ガソリンスタンドへ児童の登下校時の注意喚起	学校・PTA	実施済	
6	弦巻3-10	出てくる車がカーブで見づらい。車スピード出す。スギ薬局の駐車場危険	児童への安全指導	学校・PTA	実施済	
7	新町3-3～6	自転車か車道を猛スピードで走る。人がそこをつきる。	自転車止まれマーク塗り直し	玉川警察署	実施済	
8	弦巻4-34～ 弦巻4-16	警察抽出箇所	児童への注意喚起	学校・PTA	実施済	
			横断歩道、止まれの塗り直し	世田谷警察署	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷区玉川土木管理事務所、世田谷警察署、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

### 松沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	赤堤5-24	交通量が多いが、歩道の車道の区別がない	外側線・中央線の塗り替え	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	
			止まれの塗り直し	北沢警察署	実施済	
2	桜上水3- 23,24,25	見通しが悪く、車が減速しない。5年前に1年生が事故にあっていてる。	横断歩道の塗り直し	成城警察署	平成29年度予定	
			止まれの塗り直し	成城警察署	平成29年度予定	
3	赤堤5-1-20～ 下高井戸1-8-11	警察抽出箇所	横断歩道の設置	北沢警察署	実施済	
4	松原3-41-15～ 赤堤5-24-6	警察抽出箇所	自転車止まれマークの塗り直し	北沢警察署	実施済	
			看板設置	世田谷区北沢土木管理事務所	平成29年度予定	看板から電柱幕で対応予定

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 松原小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	松原2-41	新しい通学路になった箇所	横断歩道の塗り直し	北沢警察署	実施済	

警察抽出箇所については、現状にて様子を見ることとした。

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局 外

(平成29年1月31日現在)

## 守山小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	羽根木2-8	交通量が多く、南北の道路がずれて交差しているため見通しが悪い。スピードを出し、減速しない車も多い。	自発光鏡の設置	世田谷区工事第一課工務担当	実施済	警察抽出箇所
2	羽根木1-17	スピードを出し、横断歩道で停止・減速しない車が多い。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			止まれの塗り直し	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
3	羽根木1-20	西からT字路を北に左折する車が、右方向から来る車に気を取られ、左側面の歩行者を巻き込む心配がある。またミラーに樹木がかかり見えづらい。	路側帯のカラー舗装の塗り替え	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			止まれの塗り直し	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区北沢土木管理事務所、世田谷区工事第一課工務担当、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 三宿小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	三宿1-11	車両通行が多く危険	児童に安全指導	学校・PTA	実施済	
			主事が注意喚起	学校・PTA	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校

(平成29年1月31日現在)

## 武蔵丘小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	北烏山1-47-11	甲州街道と高速道路下道路の抜け道になって、交通量が多い。	外側線・交差点マークの塗り替え	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 明正小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	砧8-26	交通量は少ないが、道が細く車が来ると児童が避けなければならない	注意喚起標示板の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## や行

## 八幡小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	奥沢5-35	交差点、スピードを出した車に巻き込まれやすく危険	PTAがパトロール	学校・PTA	実施済	
2	奥沢5-12	車両通行が多く危険。 4方向一時停止表示してほしい。	検討中	世田谷区玉川土木管理事務所	検討中	
3	奥沢5-1	踏み切りがなかなか開かず開いたときに対向車に接触しそうになり危険	交番の警官をお願いする	学校・PTA	実施済	
4	奥沢5-3	踏み切り付近交通量が多く危険。 歩道の幅を広くしてほしい	交差点内のカラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
5	玉川田園調布 2-17	跨線橋が腐食して危険	東急電鉄へ申し入れ	学校・PTA	実施済	
6	玉川田園調布 2-15	一時停止できていない車が多い。 ミラーを設置してほしい。	検討中	世田谷区玉川土木管理事務所	検討中	道路反射鏡設置済

【点検実施、対策検討メンバー】PTA、スクールサポーター、世田谷区玉川土木管理事務所

(平成29年1月31日現在)

## 山崎小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	梅丘2-34～ 梅丘3-22	道路が狭いが、相互通行のため自動車がすれ違いのため、歩道に乗り上げる。交通量も多い。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所
			貨物2t以上の通行禁止設置	北沢警察署	実施済	警察抽出箇所
2	梅丘3-10	環七への抜け道になっていて交通量が多い。道が狭く、見通しが悪いのにスピードを出す車が多い。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済	警察抽出箇所

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## 山野小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	砧4-15	交通量が多いが、近くに信号がないため、子どもの飛び出しが多い。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	
			交差点手前のカラー舗装の塗り替え	世田谷区砧土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## 用賀小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	上用賀6-30	登校班の集合場所にホームレスがいるため不安です	児童への指導とPTAと連携	学校・PTA	実施済	
			福祉等関連部署へ申し入れ	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
			パトロール強化	玉川警察署	実施済	
2	上用賀4-22	空き家になったことで、環境的に物騒になり不安です	児童への指導とPTAと連携	学校・PTA	実施済	
			危機管理担当課へ24時間パトロールの車が近くを巡回するよう依頼	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
			パトロール強化	玉川警察署	実施済	
3	上用賀3-20、 上用賀5-27	自転車量が多いので、危険を感じます	児童への指導とPTAと連携	学校・PTA	実施済	
			近隣施設に自転車について注意を申し入れる	世田谷区教育委員会事務局	実施済	
			自転車ナビマークの設置	玉川警察署	実施済	
			止まれの塗り直し	玉川警察署	実施済	
4	上用賀3-19	片側にしかガードレールがない為、登下校中危険を感じます	児童への指導とPTAと連携	学校・PTA	実施済	
			ガードレールの延長に外側線を引く(検討)	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済	
			ガードパイプの取替え	世田谷区玉川土木管理事務所	平成29年度以降予定	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、玉川警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

# 平成26年度合同点検 通学路対策箇所一覧及び対応結果について

## ら行

### 芦花小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	粕谷2-3	手押し信号のボタンの位置が道路際にあり、押すためには車道に出ないとならない。	止まれの設置	成城警察署	実施済	
2	南烏山2-30	カーブミラーがなく、矢印方向から出てくる歩行者に気づかない。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
3	南烏山1-17	カーブミラーがなく、矢印方向から出てくる歩行者に気づかない。	止まれの設置	成城警察署	実施済	
4	南烏山2-7	矢印方向から来る右折車が、角で待っている人を巻き込む。	ラバーボールの設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	
			横断歩道の塗り直し	成城警察署	平成29年度予定	
5	粕谷2-3付近	歩道と車道の区別がない。	スクールゾーン標示の設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)

## わ行

### 若林小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	若林5-41～若林4-15	下り坂になっていることもあり制限速度20kmオーバー車が非常に多く危険。	立ち番による見守り	学校・PTA	実施済	警察抽出箇所
2	若林5-41	児童登校時間帯にこの道路に進入すると先がスクールゾーンとなるため、通行不可となる。バックで戻ることができないので結局スクールゾーン内を通過することになり大変危険である。	立ち番による見守り	学校・PTA	実施済	
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	
			スクールゾーン予告標識の拡大化	世田谷警察署	実施済	
3	若林5-36	スピードを出したままの左折車が多く、児童巻き込みの可能性があり危険。	立ち番による見守り	学校・PTA	実施済	
			交差点のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済	
4	若林5-27	ミラーが壊れている	道路反射鏡の取替	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済	

【点検実施、対策検討メンバー】学校、世田谷区世田谷土木管理事務所、東京都第二建設事務所、世田谷警察署、世田谷区教育委員会事務局

(平成29年1月31日現在)