

1 2 駒沢小学校

平成 2 9 年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成 2 9 年 9 月 1 5 日 午前 1 0 時 ~



実施済み 実施予定 検討中 (平成 2 9 年 1 1 月 2 2 日時点)

平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

駒沢小学校 点検日:9月15日(金) 午前10時~

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年3月31日時点)
	駒沢1-16、駒沢2-12を結ぶ歩道橋とその近辺(246号)	とにかく汚い。タバコやゴミのポイ捨てが多く、掃除が大変。昼間でも薄暗く物騒。不審者情報も多い。提案として、駒沢大学駅前の交差点を渡るほうが通勤の人も少なく安全。	東京国道事務所	歩道橋に横断幕を設置する際は、歩道橋上が死角にならないよう配慮	今後、可能な限り配慮をしていく。
				照度(歩道橋内)の向上	現地照度について現在調査中。調査結果にて不足の場合は平成30年度対応予定。(照度は基準を満たしているが、防犯上追加が必要な場合は区に対応となる)
				階段下の清掃	実施済み
			学校・PTA	交差点を渡るルートの安全性を再検証のうえ通学路の申請を行う。	同左
	上馬4-1、2の間から上馬4-7、15の間の道にかけて	横断道路付近にミラーがついていないところがあり、車と子どもがぶつかってしまう可能性がある。	世田谷警察署	「止まれ」標示の塗り直し	実施済み
			学校健康推進課	「文」マーク追加設置	実施済み
	上馬4-16-11、上馬4-15-4までの道	基本的に歩道が狭く電柱が多い。朝は通行人も多くガードレールのないところでは、車道のほうにはみ出してしまうことがある。大型車の通行も多く、危険。	世田谷土木管理事務所	ガードパイプの設置(車の出入りがないと思われる部分)	平成30年度上半期実施予定
	駒沢小学校北の信号	小学校へ向かう際はよいが、帰り道で信号待ちの際、歩道ぎりぎりまで家の塀があるため、車から子どもがみえにくい。	世田谷土木管理事務所	注意喚起標示幕(信号手前の電柱に「飛び出し注意」等)の設置又は、信号待ちゾーンにポストコーンを設置	実施済み
当日追加	駒沢2-35北側	標示看板の老朽化	世田谷土木管理事務所	標示看板の取替(標示幕に取替)	実施済み