


# 13 旭小学校

## 平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年8月24日 午後2時～



実施済み    実施予定    検討中    (平成29年11月22日時点)

# 平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

旭小学校 点検日:8月24日(木) 午後2時~

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年3月31日時点)
	野沢1-3から上馬1-17までの道路	一方通行でせまい道だが、抜け道になっており、トラックなどの交通量が多く、スピードを出して通る。横断歩道のところにミラーが少ない。	世田谷土木管理事務所	注意喚起標示幕の設置	実施済み
	野沢2-1から野沢2-33までの道路	道幅がせまいわりに相互通行である。交通量が多く、スピードを出して通るのですれちがう時の歩行に注意が必要。	世田谷土木管理事務所	注意喚起標示幕の取替	実施済み
	野沢1-8~1-26までの道路	坂の途中。児童館があり、自転車の通行が多い道であるが、車の通行量も多い。接触の危険が高い。	世田谷土木管理事務所	注意喚起標示幕の取替	実施済み
	野沢2-10~野沢2-8までの道路	公園に面していて、ゆるやかに坂になっている。駐停車が多く、その間から子どもが出てくる際には、車はスピードを出しがちである。	世田谷土木管理事務所	カーブミラーの取替	実施済み
			世田谷警察署	「公園あり」標示の位置調整	実施済み
			世田谷警察署	「止まれ」標示の塗り直し	実施済み