

松原小学校

平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年10月26日 午前10時～



実施済み 実施予定 検討中

(平成30年3月31日時点)

曲がり角の民家の植栽について剪定状況確認
注意喚起標示幕の設置
カーブミラーの角度調整

平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

松原小学校 点検日:10月26日(木) 午前10時~

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年3月31日時点)
	松原5-25付近	曲がり角で車が見えにくい。死角になっている。ミラーの設置や道路標示の希望。	北沢土木管理事務所	曲がり角の民家の植栽について剪定状況確認(道路上越境部分)	所有者へ声掛けを行い、随時状況を確認する。
			北沢土木管理事務所	注意喚起標示幕の設置(既設「文」マークと調整)	学校健康推進課と調整を行う。
			北沢土木管理事務所	カーブミラーの角度調整	実施済み
	松原1-22、5-52の間の道	見通しの悪い十字路、スピードを出す車が多く、横断歩道の設置等を検討してほしい。スクールゾーンと交差する側の停止線が消えかかっています。補修をお願いします。	北沢警察署	「止まれ」標示の塗り直し	実施済み
			北沢警察署	曲折した規制標識の補修、角度調整	平成30年度内補修予定
			北沢警察署	横断歩道設置	設置可否検討中
			北沢土木管理事務所	植栽の剪定依頼(道路上越境部分)	実施済み
			北沢土木管理事務所	事故により破損したカーブミラーを一時撤去中、年度内に復旧予定	実施済み
			学校健康推進課	「文」マーク追加設置	実施済み
その他	当日追加場所(羽根木2-18、2-27付近)	不審者情報あり、街灯が少なく道が暗い。	学校健康推進課	工事第一課街路灯担当への追加設置又は照度をあげる対策を依頼	実施済み