


池之上小学校

平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年9月8日 午後3時～



実施済み 実施予定 検討中 (平成30年3月31日時点)

平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

池之上小学校 点検日:9月8日(金) 午後3時～

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年3月31日時点)
北沢1-45		下北沢方面への抜け道。タクシー、一般車両共にスピードを出すので危険。	学校、教育委員会事務局	学校からの通学路変更申請を受け、通学路指定後に「文」マーク設置	実施未定(学校にて通学路変更について検討中)
			北沢土木管理事務所	注意喚起標示幕の設置	実施済み
北沢1-40付近		T字路、見通しが悪く、直進してくる車が危険。	-	経過観察(春に通学路点検にて注意喚起標示幕設置。私道により、その他の対策は困難)	同左
北沢1-43		コンビニの搬入車両の駐車。車道の端に停めてあるが、それによって子どもたちが通る際、道の真ん中に出てしまうので危険。	北沢警察署	搬入の申請時に業者へ注意喚起	同左
				取締まり強化	同左
代沢2-36-25(T字路)		コンビニ前にトラックがよく停まっているので見通しが悪い。交通量も多く、ここを通る児童も多い。	学校、教育委員会事務局	学校からの通学路変更申請を受け、通学路指定後に「文」マーク設置	実施未定(学校にて通学路変更について検討中)
代沢2-7-9(T字路)		交通量が多い。右左折車、自転車も多く、ここを通る児童も多いため危険。	-	経過観察(ガス管工事中。工事終了後、交差点カラー舗装等についてはガス業者が復旧予定)	同左
代沢2-14		家の生垣が垂れ下がり、見通しが悪い。	北沢土木管理事務所	植栽の剪定を地権者へ依頼(道路上越境部分)	実施済み
代沢3-16(アンゴラ大使館近くのT字路)		信号が無く、両方向からスピードを出して車が通るので注意が必要。	北沢土木管理事務所	坂を下りた箇所に注意喚起標示幕の設置 点検せず	の設置を行った上で、状況判断を行う予定
代沢3-15(インド大使館次席公邸付近の十字路)		交番から来る車と、淡島通りからと商店街から来る車や自転車の通りが多く、見通しも悪く危険。	北沢土木管理事務所	坂を下りた箇所に注意喚起標示幕の設置 点検せず	実施済み
北沢1-25、26、1-28、29、31、32交差点		抜け道利用の車が多く、スピードを出している(自転車も)。歩行者との接触に注意が必要。	北沢土木管理事務所	私道、区道の確認。区道の場合は注意喚起標示幕の設置。	要望箇所の調査を行った結果、南北の道路は私道であり、東西の道路は区道であることが判明。そのため、区道である箇所において、スピードの注意喚起を行う。
北沢1-32交差点		交通量が多く、一方通行で車も自転車もスピードが出ている。道も狭くカーブで電柱と車にはさまれる接触が多々ある。路駐も多い。	東京都第二建設事務所	ラバーボール再設置	実施済み
			-	(ガス管工事中。工事終了後、交差点カラー舗装等についてはガス業者が復旧予定)	同左
北沢1-12、13、15(変形した五叉路)		ミラー希望(駐車場側に)。自転車の接触事故が多いため。	北沢土木管理事務所	自転車ストップマーク(路面)塗り直し	実施済み
			北沢警察署	曲折した標識の修繕	実施済み
北沢1-11(T字路)		ミラー希望。見通しが悪く、子どもと自転車の接触事故があった。	北沢土木管理事務所	注意喚起標示幕設置(自転車向け)	実施済み