


八幡小学校

平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年9月29日 午前9時30分～



実施済み 実施予定 検討中 (平成30年3月31日時点)

平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

八幡小学校 点検日:9月29日(金) 午前9時30分～

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年3月31日時点)
	奥沢駅前の横断歩道	横断歩道を渡らない、自転車に乗ったまま歩道を走行する方が多いため、危険を感じる。工事をしているところが多く、工事車両も多いため、登下校時に危険。	玉川警察署	付近の交番に情報提供	実施済み
			学校・保護者	児童に横断歩道を使用するよう指導	同左
	奥沢神社前	スピード速い車多く、交通量も多い。路駐の車が多く危険。	学校・保護者	横断歩道を使用するよう指導	同左
				信号待ちの間は道路に出ないよう指導	同左
			玉川警察署	自由通りの上りに新しい規制標識の新設	本部長上済み
				自由通りの下りに新しい規制標識の新設	本部長上済み
				裏通りの奥沢神社に向かって「進入禁止」規制標識のある通りに新しい規制標識の新設 歩行者用信号機の位置調整は次回の取替時検討	本部長上済み
				路上駐車を取り締まりを重点的に行うよう取締り部署へ情報提供	実施済み
	歩道に自転車を駐輪しないよう指導	実施済み			
	奥沢5-32-9	見通しが悪く、歩道狭い。スピードが出てる。自転車多い。接触の危険あり。	玉川土木管理事務所	注意喚起標示幕の設置	実施済み
				センターラインの塗り直し	平成30年度整備予定 平成29～30年度に掛けて企業者工事の予定あり
当日追加	奥沢4-34付近	見通しが悪い箇所を、自動車が速度を出して走る。踏み切りが降りているときなど特に。	玉川警察署	一時停止線の設置等(車が停車できる取組みを検討)	本部長上済み
	奥沢4-27	時間貸し駐車場から自動車が速度を出して出てくる。出てくる際の警告音が小さい。歩道から自動車が気づらぬので危険。	玉川警察署	駐車場管理者へ安全対策を施すよう指導	実施済み
	玉川田園調布2-17	八幡小学校の北西の角に設置されていた看板が老朽化したため処分した。	玉川土木管理事務所	注意喚起標示看板の設置	実施済み