

# 奥沢小学校

## 平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年10月6日 午前10時30分～



実施済み 実施予定 検討中 (平成30年3月31日時点)

# 平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

奥沢小学校 点検日:10月6日(金) 午前10時30分～

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年3月31日時点)
奥沢3-19-2道祖神脇(六叉路)		現在も事故多発場所。道の交差が微妙にずれており、見通しが非常に悪い。一時停止も徹底されていない。道路のカラー舗装、点滅紙の設置、光る「とまれ」標識の設置を要望。	玉川土木管理事務所	六叉路内のカラー舗装(交差点内赤舗装)	実施済み。
			玉川土木管理事務所	注意喚起標識幕の設置。既に全方向へ貼り付け済みゆえ、上記カラー舗装の検討状況によっては実施せず	カラー舗装整備のため、設置しない。
			学校健康推進課	不要な標識幕の撤去	実施済み
奥沢3-5-3交差点(東玉川)		角にあったラーメン屋がなくなって住宅が建ったため、3年前よりさらに見通しが悪くなり、危険度が増した。歩道が狭く、スピードを出す車が多いため、非常に危ない。ガードレール増設、電柱撤去、歩道拡張、通学路であることを強調標識の設置を希望。	学校健康推進課	「文」マークの追加設置	実施済み
			東京都第二建設事務所	道路に面する家屋の邪魔にならない位置に、ガードパイプ等の設置検討	実施済み
奥沢駅前		事故多発場所。通学路であることが認識されておらず、一方通行に違反する車も多い。スーパー利用者の駐輪マナーが悪く、夕方には道が狭くなっていることもある。通学路標示の増設、一方通行標識の強調(より目立つもの)を要望。	学校健康推進課	「文」マークの追加設置	実施済み
			玉川警察署	スーパーへ駐輪方法について指導	点検時指導済み。その後も店長あて警告措置をとっている。再三近隣の方からも苦情がある旨を店長に伝え、駐輪場を正規に設けられないのならば、自転車での来店は断るよう指導した。
奥沢2-2-26～2-18-1あたり)奥沢保育園前の道路		歩行者通路が非常に狭く、横断歩道の信号を待つ子どもが道にあふれるなど、非常に危険な状況。ガードレールの増設、通学路標示の増設や強調を要望。	玉川土木管理事務所	路側帯のカラー舗装(緑)追加	実施済み
奥沢1-32-9付近の交差点		車だけでなく自転車の行き来も多い。しかもかなり高速で走る。夜は暗い。自転車で徐行を促す看板の設置、通学路標示の増設、街路灯の設置を要望。	学校健康推進課経由で工事第一課へ依頼	街路灯の増設について工事第一課へ依頼	年内に増設(1台)し、さらに反対側にある道路の街路灯については照度を上げる対策を施す予定。
			-	工事のため、完了後に横断歩道等の塗り直し予定	同左
東玉川2-29-7付近		道路までに植栽が生い茂る。平成26年度に一度手入れをされたが、それ以降手入れがされていない。	学校健康推進課	不要な標識幕の撤去	実施済み
			-	点検時代採完了、改善済。経過観察	同左