


尾山台小学校

平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年10月2日 午後1時20分～



実施済み 実施予定 検討中(平成30年3月31日時点)

平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

尾山台小学校 点検日:10月2日(月) 午後1時20分～

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年3月31日時点)
	尾山台小学校正門付近	朝の時間は通行禁止になっているが、入ってくる車もいる	-	経過観察 ・ 地点の対策実施によって改善の見込みあり	交通執行係へ連絡済み 点検以外でも区民の方からの要望あり
	環八付近(コンビニ前から小学校に向かう所)	朝、通行禁止のスタンドも立っているが、環八に接しているため改めて注意深く	玉川土木管理事務所	自転車向け注意喚起標示幕の設置	実施済み
			玉川警察署	外側線の塗り直し	平成30年度上半期整備予定
	尾山台3-34-7	踏み切り付近、駅前十字路のため	玉川警察署	環八からの進入の取り締まり強化	交通執行係へ連絡済み
	等々力2-1-10	十字路のため	玉川警察署	「止まれ」標示の塗り直し	本部上申済み
	等々力2-1-10	十字路のため	玉川警察署	横断歩道の舗装について町会と調整	時期未定(本部上申検討中)
	ハッピーロード全体	子どもたちにとって歩行者天国とそうでない時間、意識は持てているか	-	と同様	同左
	尾山台3-12と3-5の交差点付近	見通しが悪い交差点であるが、白線など消えかかり注意喚起に乏しい	玉川土木管理事務所	外側線の塗り直し	平成30年度上半期整備予定
			玉川警察署	横断歩道の塗り直し	本部上申済み
	尾山台3-12と3-13の十字路、通門より東側一丁目の交差点	駒八通りからの車が一時停止せずに入ってくることも多く、車からの見通しが悪いので通学中の子どもにとっても危険	玉川土木管理事務所	スクールゾーン路面標示の追加設置、外側線カラー舗装、注意喚起標示幕の設置など、車が一時停止や進入規制を喚起する取組みの検討	電柱幕設置及びカラー舗装実施済み
			学校健康推進課	劣化した標示幕の撤去	実施済み
	尾山台小学校北門前の細い通り	狭い通りだがスピードを出す車も少ない	-	経過観察 ・ 地点の対策実施によって改善の見込みあり	同左
	等々力2-1-10	「通学路パトロール中」の札が老朽化している	学校健康推進課	劣化した標示幕の撤去	実施済み
				「文」マーク追加設置	実施済み
	等々力2-22	白線がかすれて消えている	玉川土木管理事務所	外側線の塗り直し	平成30年度上半期整備予定
			学校健康推進課	既存の注意喚起標示幕の位置変更	実施済み
	学校健康推進課	劣化した標示幕の撤去	実施済み		
	踏切前	雨の日に踏切が長時間開かず、車道にまで児童があふれるほどになって危険	学校	駅と反対側の路側帯を歩くよう指導を徹底	同左
	尾山台中学校北西側	児童の進行方向が一時停止であるが、止まらない児童が見受けられる	学校、保護者	ガードパイプ内を歩くよう指導を徹底	同左
				道路を横断する際の安全確認	同左
	等々力5-12-26 等々力5-11	伸び過ぎた植木で視界が遮られ、一方通行からの車が駒八通りの車や自転車とぶつかりそうになる	-	点検時、植木の剪定済み	同左
	等々力5-11 等々力5-10	道路の止まれの字が消えかかっている	玉川警察署	「止まれ」標示の塗り直し	本部上申済み
	尾山台3-32	踏切で子どもが広がって歩いているので、発進した車とぶつかりそうになる	学校	ガードパイプ内を歩くよう指導を徹底	同左