


祖師谷小学校

平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年10月11日 午前10時～



実施済み 実施予定 検討中 (平成30年3月31日時点)

平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

祖師谷小学校 点検日:10月11日(水) 午前10時～

| 点検No | 点検箇所 | 点検理由 | 対策方針 | | |
|------|------------------------------|---|----------|--------------------------------|---|
| | | | 検討先 | 対策案 | 検討状況等(平成30年3月31日時点) |
| | 成城学園と祖師谷小学校西門の間の道 | 抜け道のため交通量が多く、スピードを出す車も多い、道幅が狭い。 | 学校・保護者 | 白線の内側を歩くなど、登下校の歩き方を児童へ周知 | 同左 |
| | | | 砧土木管理事務所 | 注意喚起標示看板設置(1箇所) | 実施済み |
| | 祖師谷商店街と交わる箇所(祖師谷3-37、祖師谷4-2) | 見通しが悪く、商店街を通行する自転車もスピードを出している。 | 砧土木管理事務所 | 標示幕・標示看板の取替(北側2箇所) | 実施済み |
| | | | 砧土木管理事務所 | 道路に越境している鉢植えの移動を地権者へ依頼(南側) | 所有者とお会いできていない。引き続き接触を図る。 |
| | | | 学校・保護者 | 商店街を横断する際は、横断歩道を使用するよう児童へ周知 | 同左 |
| | 祖師谷ふれあいセンターから祖師ヶ谷大蔵駅へ続く道 | 特にコンビニのわき道からは見通しが悪い、朝は荷物の運搬車などが停まっており、ヒヤリとする場面を見たと、保護者からの一報もあり。 | 成城警察署 | 横断歩道の塗り直し(祖師谷3-8、9、10、21間の交差点) | 実施済み |
| その他 | 祖師谷1-8南西の角 | ポストコーンが破損している。 | 砧土木管理事務所 | 破損したポストコーンの取替 | 撤去実施済み(再設置しても効果が小さい箇所にあるため、取替ではなく撤去とする) |